

Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

Gästezimmer

Erreichbarkeit:

!! Ist das Zimmer stufenlos erreichbar: Ja

Ist der Gang zum Zimmer mindestens 120 cm breit: Ja

Gibt es vor der Zimmertür die nötige Bewegungsfläche von 150 cm: Ja

Bewegungsflächen im Zimmer:

!! Es gibt im Zimmer ausreichend Platz für Bewegungsflächen: Ja

Ablageflächen:

Es existieren unterfahrbare Ablageflächen: Ja

Gardeobe:

Die Haken sind gut erreichbar und nicht höher als 150 cm montiert.: Ja

Betthöhe:

Das Bett ist 60 cm hoch.

Barrierefreie Bedienelemente:

Die Bedienelemente (Heizung, Türöffner, Steckdosen, Schalter...) sind barrierefrei nutzbar: Ja

Infos

Informationen für Kunden mit Behinderungen:

Wir geben telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft.

Wir bieten auf unserer Homepage Informationen zur Zugänglichkeit an.

Sauna

Ausstattung:

Die Sauna ist stufenlos erreichbar!

Die Tür zur Sauna ist mindestens 80 cm breit.

In der Sauna befinden sich die nötigen Bewegungsflächen.

Es gibt auch barrierefreie Duschen im Saunabereich.

Anreise

Entfernung zur nächsten Haltestelle:

Die nächste Haltestelle ist 250 m entfernt

Wir haben einen eigenen barrierefreien Parkplatz

Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist geneigt.

Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist asphaltiert, betoniert.

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist gepflastert.

1 von 4

Eingang

Lift

Wichtige Fragen zum Lift:

Vor und nach dem Lift ist eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm x 150 cm.

Die Lifttür ist mindestens 80 cm breit.

Der Fahrkorb bietet eine Mindestfläche von 110 x 140 cm.

Die Bedienungselemente für den Lift sind in einer Höhe von 90 cm bis 110 cm.

Schiebetür

Merkmale:

Die Tür wird automatisch geöffnet.

Es ist eine Glastür.

Die Tür verfügt über eine entsprechende Glas-Markierung.

Die Tür ist mindestens 90 cm breit.

Vor und nach der Tür sind mindestens 150 cm x 150 cm Platz.

Windfang

Die Türen sind mindestens 90 cm breit.

Die Türen sind leichtgängig.

Zwischen den Türen befindet sich die nötige Bewegungsfläche von 120 cm.

Gastraum

Zugänglichkeit:

Der Gastraum ist stufenlos zugänglich.

Bewegungsflächen:

Die nötigen Bewegungsflächen und Wendekreise sind vorhanden.

Tische:

Die Tische im Gastraum verfügen über eine Höhe von 70cm bis 85 cm Höhe: Ja

Die Tischbeine sind nicht durch Querstreben verbunden.: Ja

Möblierung:

Zumindest einige Sessel oder Bänke im Gastraum verfügen über Armlehnen

Veranstaltungsraum

Zugänglichkeit:

!! Der Veranstaltungsraum ist stufenlos zugänglich: Ja

Beleuchtung:

Der Raum verfügt über eine blendfreie Beleuchtung: Ja

Rezeption

Barrierefreie Rezeption:

Die Rezeption ist stufenlos erreichbar.

Personal

Unser Personal ist vertraut im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.

Schwimmbad

Barrierefreiheit:

!! Ist das Schwimmbecken stufenlos erreichbar? Nein

Es gibt eine barrierefreie Umkleidekabine.

2 von 4 14.12.2022, 11:10

WC

Erreichbarkeit:

Das WC ist stufenlos erreichbar!

Tür:

Die WC-Tür geht nach außen auf.

Die WC-Tür ist leichtgängig.

Die WC-Tür ist mindestens 80 cm breit.

Das WC ist mindestens 220x215 cm groß.

Anfahrbarkeit:

Links vom WC (Muschel) ist mindestens 90 cm Platz.

Höhe der WC-Schale:

Die WC-Schale befindet sich in einer Höhe zwischen 46 und 48 cm.

Ausstattung:

Es existieren stabile Haltegriffe auf beiden Seiten.

Es gibt ein unterfahrbares Waschbecken.

Das Waschbecken ist mit einem Einhandmischer ausgestattet.

Seifenspender und Handtücher sind höchstens in 110 cm Höhe greifbar.

Griffe und Bedienelemente sind kontrastreich ausgeführt.

Es existiert eine Notrufeinrichtung!

Hinweise auf mögliche Mängel

Sauna:



Mangel (nicht angekreuzt): Sitzhöhe

Hinweis: optimal sind Sitzhöhen zwischen 45-50 cm.

Veranstaltungsraum:



Mangel (nicht angekreuzt): Keine Höranlage

Hinweis: Sie verfügen über keine induktive Höranlage in Ihrem Veranstaltungsraum. Bitte beheben Sie diesen Mangel.

Rezeption:

3 von 4



Mangel (nicht angekreuzt): Abgesenkter Bereich

Hinweis: Eine Rezeption sollte auch über einen abgesenkten Bereich verfügen.



Mangel (nicht angekreuzt): Induktive Höranlage

Hinweis: Eine induktive Höranlage im Bereich der Rezeption ermöglicht eine barrierefreie Kommunikation und stellen keinen großen Aufwand dar.



Mangel (nicht angekreuzt): Blindenleitsystem

Hinweis: ein Blindenleitsystem vom Eingang bis zur Rezeption garantiert auch blinden Personen gute Orientierung.

Schwimmbad:



Mangel (nicht angekreuzt): Stufenlose Zugänglichkeit Hinweis: Ihr Schwimmbad st nicht stufenlos zugänglich.

Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: <u>Link zu den Landeskammern</u>

4 von 4